

Amortiguador de impacto Protecta 1340121 PRO™ Stretch



ASPECTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO

Eslinga elástica de 1.80 m (6').

Tejido trenzado de poliéster tubular resistente a la abrasión.

Gancho de seguridad de cierre automático en un extremo.

Gancho de seguridad de cierre automático para estructura en el otro extremo.

Indicador de impacto incorporado.

ANSI A10.32, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502.

Especificaciones

Marca 3M™ Protecta®

Submarca PRO™ Stretch

Modelo 1340121

Número de brazos Brazo sencillo

Longitud 1.83 m

Capacidad 59-141kg (130-310 lbs.)

Tipo de conexión al arnés Gancho de acero estándar

Tipo de conexión al anclaje Gancho de acero para estructura

Materiales Acero, Poliéster

Normas ANSI A10.32, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502

Para mayor información

3M Perú S.A.
División de Salud Ocupacional
Av. Canaval y Moreyra 641 San Isidro, Lima 27
Telf. (01) 224-2728 Fax (01) 224-3171
Pág. Web: www.3m.com
E-mail: 3mperu@mmm.com

3M Ecuador C.A.
División de Salud Ocupacional
Km 1.5 Vía Durán Boliche
Telf. (04) 3721800 Fax (04) 3721801
Pág. Web: www.3M.com/EC/seguridad

3M Bolivia .
División de Salud Ocupacional
Av. Doble Vía La Guardia entre
5 y 6 Anillo – Sta Cruz
Tel. (591-3) 315 9065
Pág. Web: www.3M.com

3M Paraguay
División de Salud Ocupacional
Herib Campos Cervera N° 886 Asunción
Tel. (595-21) 612 076
Pág. Web: www.3M.com